

INFORME TECNICO

Industria: Envasado de Bebidas



Equipo: Lavadora de Botellas

Sector: Línea de envasado N° 4

Condiciones de Servicio:

Transmisión Cardanica.

Temperatura de trabajo: Entre 75 y 80°C (Solución Alcalina, vapor).

Situación previa a la intervención:

* **Rutina de Lubricación según Estándar.**

Comentarios:

Periodo de Lubricación según referente del Estándar.

Lubricar cada 15 días.

Agente lubricante utilizado:

Grasa VARILUB Marca: **Klüber**

* **Síntesis del grado de prestación del servicio:**

Durante el proceso de lubricación del componente en cuestión, hemos detectado en las sucesivas intervenciones, descomposición de la grasa en el momento de la reposición del agente lubricante, con desplazamiento del mismo en condiciones desfavorables para la vida útil. (Nótese la prematura rotura de la rótula en si como también la pérdida del Lubricante).

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001: 2008

FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

Objetivos Planteados / Posible solución: Propuesta: Aplicación de grasa.

- **Síntesis del grado de prestación del servicio:** Excelentes prestaciones bajo cargas extremas y presencia de agua, ya sea tanto soluciones alcalinas o acidas.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001: 2008

FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.