

INFORME TÉCNICO

EQUIPO: Conjunto de 3 VALCULAS DE 6 “

OBRA: CALDERA 1 Y 2

MOTIVO: Supervisión y reparación de Válvulas.

FECHA: 29 / 05 /14

DESCRIPCIÓN DE TRABAJO REALIZADO:

- Revisión y retiro de planta Costanera.
- Ingreso y documentación en taller Purita S.R.L
- Desarme y limpieza.
- Relevamiento Técnico y fotográfico con planillas normalizadas.
- Revisión y reparación de asientos de Bronce.
- Cambio de empaquetaduras, grafitadas Modelo TEADIT – QUIMGAX – 2000S. (SE ADJUNTA FICHA TECNICA)
- Cambio de juntas, libre de asbestos Modelo TEADIT – NA 1002. (SE ADJUNTA FICHA TECNICA)

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.



MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y
LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VALVULAS Y CILINDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASION CORROSION Y ATAQUES QUIMICOS - REPARACION MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008
FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.