

INFORME TÉCNICO

Transporte Botellas

Mesa baja presión sector lavadora - llenadora



MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008

FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.

Situación Actual:

Rodamiento lubricada actualmente con grasa Mineral **VARILUB BM 41-182 de Kluber**. Debido a la continua presencia de agua con productos de limpieza y lubricación del sistema de transporte (en la foto se pueden apreciar los inyectores del sistema de lubricación de la cadena de transporte), la grasa se emulsiona con el agua perdiendo sus propiedades lubricantes . Teniendo que lubricarse nuevamente cada 7 días. Esto demanda muchas horas de lubricación, así como también excesivas cantidades de grasa.

Solución:

Usar grasa 630 la cual es resistente a al agua, también se recomienda utilizar retenes o sellos mecánicos acordes a la situación.

La solución ideal seria colocar una unidad de lubricación centralizada a cada sector del transporte para garantizar una correcta dosificación de la misma.

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -
INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACIÓN DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
LUBRICACIÓN - REPARACIÓN DE BOMBAS - VÁLVULAS Y CILÍNDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA
ABRASIÓN CORROSIÓN Y ATAQUES QUÍMICOS - REPARACIÓN MONTAJE Y EMPALMES
DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008

FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.