

Realizó: JORGE IBARRA


Revisó: PEDRO BOYADJIAN

Aprobó: FABIO PURITA

04 de MAYO de 2018

INFORME TÉCNICO DE TRABAJOS

CANALETA COLECTORA DE AGUA SUCIA SUBFORMATO



Cód.de Informe: 001 – 18052018 – 006 Cliente: industria comercial Lugar: zona Oeste

Tipo de obra: Fabricaciones Pintura de Superficies Restauraciones Ingeniería Otros:

Objetivos del trabajo:

Fabricación de canaletas colectoras de agua sucia

La versión de este documento es sólo REFERENCIAL.

CENTRAL
Monseñor Bufano 4224, San Justo (CP 1757)
Pcia. Bs As
Oficina: 011 – 4441 – 9515
Celular: 011 – 15 – 5429 – 9255

OFICINA SAN JUSTO
Juan M.de Rosas 2720 – SAN JUSTO (CP 1754)
Pcia. Bs. As.
Oficina: 011 – 4480 – 6040