



PURITA | SOLUCIONES INDUSTRIALES
011- 4441-9515
 Monseñor Bufano 4224 www.puritasoluciones.com.ar 672*4944

**INGENIERIA Y MONTAJES
 PARADAS DE PLANTA
 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
 REPARACION DE BOMBAS Y VÁLVULAS
 CINTAS TRANSPORTADORAS**

INFORME TECNICO - VALVULA COMPUERTA ACEITE 6 "

RUBRO: TERMoeLECTRICA

LUGAR: CABA

FECHA: 08- 05 - 15

EQUIPO: ENTRADA Nº 1 - ENTRADA Nº 2 - ENTRADA Nº3 - SALIDA Nº 1

PROTOCOLOS: CON CERTIFICADO DE CALIBRACION

FOTO INICIAL (Equipos recién llegados al obrador)



FOTO AVANCE DE REPARACIÓN



FOTO FINAL.



TAREAS - OJO VER ESPECIFICO	DETALLE
DESMTAJE EN CALDERA	NO
DESARME	SI
LIMPIEZA	SI
CAMBIO DE JUNTAS	SI - MARCA TEADIT - NA 1002
CAMBIO DE EMPAQUETADURAS	SI MARCA TEADIT
ANILLO	NO
VASTAGO	NO
LAPIDADO DE CARAS	SI
PRUEBA HIDRAULICA	SI
PRUEBA NEUMATICA	NO
AZUL DE PRUSIA	SI
RECTIFICADO	SI
OTROS	NO