



INFORME TECNICO - COMPUERTA MANUAL AGUA 6 "

RUBRO: TERMoeLECTRICA

LUGAR: CABA

FECHA: 08- 05 - 15

EQUIPO: A8 - A9

PROTOCOLOS: CON CERTIFICADO DE CALIBRACION

FOTO INICIAL (Equipos recién llegados al obrador)



FOTO AVANCE DE REPARACIÓN



FOTO FINAL.



TAREAS - OJO VER ESPECIFICO	DETALLE
DESAMONTAJE EN CALDERA	NO
DESARME	SI
LIMPIEZA	SI
CAMBIO DE JUNTAS	SI - MARCA TEADIT - NA 1002
CAMBIO DE EMPAQUETADURAS	SI MARCA TEADIT
ANILLO	TRABAJO ADICIONAL EN A9 - POR FALLA EN CIERRE DE VALVULA
VASTAGO	NO
LAPIDADO DE CARAS	SI
PRUEBA HIDRAULICA	SI
PRUEBA NEUMATICA	NO
AZUL DE PRUSIA	SI
RECTIFICADO	SI
OTROS	SI