

CONTRATO	industria siderurgica	FECHA :	16/11/2016
COLABORADORES	Carolina Calandria		
JEFE DE OBRA	Diego Trejo		

DESCRIPCION	reparacion de valvula red de incendio
-------------	---------------------------------------

DETALLES


Reparacion de válvula exclusiva de 6" serie 150 utilizada en red de incendio. Esparragos calidad B7.
empaquetadura grafito marca chesterton modelo 1400 r.



Ingreso al taller de valvula para reparar



Rectificacion de asientos y vástago



cambio de esparragos y empaquetadura



válvula probada a 25 kg. Pintada y entregada en cliente

Avance de obra : %

SEMANA N°